глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО “Глазовская мебельная фабрика”
Удмуртская Республика, г. Глазов
ул. Сибирская, 42

Основание с подъемным механизмом (1800)



Габаритные размеры в мм,
1810x2000x290
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, ключ, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Детали №263 кладутся на пол.

№ детали	Деталь	Длина,мм	Ширина,мм	Кол-во
60	Стенка вертикальная	1909	91,5	2
265	Стенка вертикальная	1659	91,5	1
264	Стенка горизонтальная	1810	91,5	1
262	Царга	228	1810	1
263	Дно	471	1625	4





Подпятник	Гвоздь 1,6х25	Подкладки фетровые	Уголок	Шуруп 4х16	Шуруп 4х45	Кроватное основание
 16шт	 32шт	3шт	10шт	40шт	4шт	1шт



Последовательность сборки изделия

1 Установка подпятников.



2 Установка уголков.





3 Закрепить детали с помощью шурупа 4x16.



4 Установить детали в корпус кровати.



5 Закрепить детали с помощью шурупа 4x16.

6 Закрепить детали с помощью шурупа 4x45.



7 Установить дно.



8 Закрепить детали с помощью шурупа 4х16.

9 Установить подкладки фетровые по кроватное основание.



Спецификация деталей кроватного основания

1 x1	Левая часть рамы	
2 x1	Правая часть рамы	
3 x1	Центральная часть рамы	
4 x2	Часть рамы изголовья и изножья	
5 x2	Матрасодержатель	
6 x28	Латофлекс	
7 x14	Латодержатель центральный	
8 x28	Латодержатель боковой	
9 x3	Демпфер резиновый	
10 x8	Втулка 14x10,5	
11 x2	Рычаг малый	
12 x2	Рычаг большой	
13.1 x2	Газовая пружина	
13.2 x4	Наконечник газовой пружины	
14 x4	Винт меб. M8x25 с в/ш	
15 x4	Болт мебельный M8x40	
16 x8	Винт меб. M8x16 с в/ш	
17 x20	Гайка M8	
18 x2	Винт меб. M8x45 с в/ш	
19 x4	Шайба d 8 мм	
20 x16	Шайба пластиковая 20x16x2,5	
21 x12	Шайба d 8 мм увеличенная	
22 x4	Заглушка боковая	
23 x2	Заглушка центральная с гайкой M8	
24 x1	Петля черная	
25 x1	Смазочный материал	
26 x1	Ключ шестигранный S5	

1



2



3



4


15
21
20
10
20
21
17

5


8
6
7
5

6


24
17
19
13.1
9
13.2


13.2
13.1
13.2


70 кг
50 кг
30 кг

Схема смазывания резьбовых соединений

В процессе эксплуатации подъемного механизма при появлении посторонних шумов необходимо смазать все резьбовые соединения смазкой на силиконовой основе, а так же сам шток газовой пружины с периодичностью 1 раз в 3 месяца.

Так же 1 раз в 3 месяца производить подтяжку всех болтовых крепежных соединений основания с механизмом подъема и все крепежные соединения (эксцентрики, конфирматы) каркаса кровати

Средство не входит в комплектацию изделия, приобретается самостоятельно в специализированном магазине.

Чтобы произвести смазку резьбовых соединений необходимо ослабить гайки. После окончания процесса смазывания, гайки подтянуть обратно.

ВНИМАНИЕ ! При смазывании элементов нужно быть очень осторожным, чтобы не испачкать детали кровати.

Все гайки в болтовых соединениях необходимо затянуть до упора.







ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении запотевает, поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 0°С и относительно влажностью 50–70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания

Для того, чтобы Ваше ортопедическое основание прослужило Вам максимально долго, внимательно прочтите эту инструкцию и следуйте рекомендациям

1. Сборку основания производят при температуре не ниже 10 °С с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
2. Перед сборкой кроватного основания необходимо протереть все его металлические части.
3. При сборке основания болты в местах крепления необходимо затягивать до упора с использованием ключа. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует переодически подтягивать болты и гайки изделия.
4. При сборке механизма подъема его узлы, согласно инструкции по сборке, необходимо смазывать в местах отмеченных знаком .
5. Рекомендуется смазывать механизм не менее, чем раз в год, либо через каждые 500 подъемов.
6. Установку газовой пружины производите в строгом соответствии с инструкцией.
7. Ортопедическое основание следует использовать в соответствии с его функциональным назначением (согласно классификации товаров РФ ортопедическое основание является предметом мебели, предназначенным для отдыха и сна)
8. Не подвергайте ортопедическое основание резкими механическими нагрузками.

Максимальная нагрузка на 1 спальное место – 150кг.
Эксплуатация кроватного основания должна производиться в помещении с температурой не ниже 10^0С.
Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации.
Допускается отклонение от плоскости (неполное прилегание на все опорные точки), которое устраняется укладкой матраца на основание.
Не перемещайте матрац по основанию без его подъема.

! Избегайте попадания пальцев и посторонних предметов между шарнирно-складывающимися деталями.
Для опускания кроватного основания без матраца требуется усилие минимум в 30кг.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.
При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____

(Наименование изделия)

Дата выпуска_____

Дата продажи_____

Владалец изделия_____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес_____

_____

Установлен дефект_____

Исправил мастер_____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41) 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. "___"_____201__г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат_____