


Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"
Sherlock 4 (гостиная) Шкаф навесной



Габаритные размеры в мм
1199x400x633

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).*
- 2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.*
- 3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.*
- 4. Подготовить место для сборки.*
- 5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.*

Примечания:

- 1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл. №10 с шагом 200мм.*
- 2. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.*
- 3. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.*

Внимание!

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой
при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.




Нижняя часть двери отстает



Дверь наклонена вниз

Компл. №19 (П,Р,С)




Компл. №19 (П,Р,С)

Компл. №10 (А,Т,У)
Компл. №45 (Х,Ч,Щ)

Компл. №166

Компл. №4 (Ж,Д,Э)








Компл. №4 (Ж1,Д,Э)
Компл. №3 (В,Г,Е)


Спецификация деталей

Наименование	№ дет	Длина	Ширина	Кол
стенка вертик	56	601	370	1
стенка вертик	57	601	370	1
стенка вертик	103	350	370	1
стенка вертик	104	350	370	1
стенка вертик	119	235	370	1
стенка гориз	105	1199	397	1
стенка гориз	106	1165	370	1
стенка гориз	107	1199	370	1
дверь	113сб	362	396	2
дверь	46сб	362	396	1
стенка задняя	108	1193	257	1
стенка задняя	109	1193	372	1


Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка 		Шуруп 4x30 		Шайба 	
	В	3	Г	3	Е	3
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25 		Шуруп 3,5x16 		Шайба 	
	А	24	Т	6	У	6
Комплект №19	Винт КОН7х50 		Ключ 		Заглушка 	
	П	20	Р	1	С	20
Комплект №45	Эксцентрик 		Дюбель 		Заглушка 	
	Х	4	Ч	4	Щ	4
Комплект №4	Петля 		Планка 		Шуруп 3,5x16 	
	Ж	4	Л	4	Э	16
Комплект №4			Планка 		Шуруп 3,5x16 	
	Ж1	2	Л	2	Э	8
Комплект №12	 Стяжка межсекц.					
	Н	2				
Комплект №166						
	М	4	Н	2	Р	2
Комплект №69	Заглушка 					
	С1	4				


Крепление петли
(комплект №4)




Крепление петли
(комплект №4)




Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)




Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



Крепление задней
стенки
(комплект №10)



Крепление Компл.№166 Исполнении 2

Перед креплением задней стенки №108 предварительно необходимо вырезать углы для последующей установки навесов, см. рис.1





рис.1



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха $+10+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Возможно два Исполнения навешивания Шкафа

Исполнение 1


Компл. №166



Компл. №69 (C1)

Исполнение 2

Компл. №166



Крепление Компл.№166 Исполнении 1

Перед креплением задней стенки №109 предварительно необходимо вырезать углы для последующей установки навесов, см. рис.2





рис.2



Шкаф навесной после сборки необходимо крепить к стене с помощью Компл.№166 и обязательно соединить между 2-х шкафов межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 6мм. Пример (Рис.3).

Исполнение 1




Рис.3